

### Form G mit Bund

Bohrung ø d2 H7	Außen ø d8 m6	Bund ø d9	$l_{11}$	kurz $l_{10}$	lang $l_{10}$	$t_r$
8	12	15	2	8	12,5	0,01
10	15	18	2	10	16	
15	20	24	2,5	12,5	20	
22	28	32	2,5	16	25	0,02
28	36	40	3	20	32	
35	46	50	3	20	32	0,03
46	56	60	4	25	40	
58	70	74	4	25	40	

### Form H ohne Bund

Bohrung ø d <sub>r</sub> H7	Außen ø d <sub>s</sub> m6	kurz $l_{10}$	lang $l_{10}$	$t_r$
8	12	8	12,5	0,01
10	15	10	16	
15	20	12,5	20	
22	28	16	25	0,02
28	36	20	32	
35	46	20	32	0,03
46	56	25	40	
58	70	25	40	